Saint-Clair

La Mairie de Saint-Clair vend en l'état **au plus offrant :**

	Renault Kangoo Fourgon utilitaire 2 places CTTE, 1.2 essence	**Citroën Jumpy** Phase 2.0 HDI combi 110cv 9 places diesel
Première immatriculation	2001	2006
Nombre de kilomètres	07/10/2026 : 219460 km	09/11/2026 : 133522 km
Contrôle technique	12/10/2026 *Défavorable pour défaillances majeures*	06/11/2026
	4 pneus neuf	1 Banquettes arrière présentes Crochet d'attelage
Prix minimum	**450 €**	**4500 €**

Visite possible **le samedi 28 novembre entre 10 h et 12 h** au local technique

Si intéresser, déposez votre offre **sous enveloppe fermée avant le 4 décembre 2026** dans la boîte aux lettres de la mairie.

Je soussigné …….est intéressé par l'achat du :

Renaud Kangoo / Jumpy *(barrer la notion erronée)*

au prix de……. €

Coordonnées de Contact :















EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTRÔLE

N° d'imprimé : D144090086

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/10/2026	26070444

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S007D088
(9) RAISON SOCIALE : CLASTRES CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES : 152 Rue Camille de Montgolfier
07100 BOULIEU LES ANNONAY
Tél : 04.75.67.56.71 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 007Z1008
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CS-448-VM(F)	15/04/2013	10/12/2001

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FC0FAF25867040	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FC0FAF	ES

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

219462

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AR

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AR

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement : AVD

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0141

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2019 :

16.04.2025: 216 567 km / 18.03.2025: 216 487 km / 08.02.2024: 214 789 km
08.03.2023: 213 676 km / 08.02.2023: 213 541 km / 10.02.2022: 212 391 km
08.02.2021: 211 085 km / 13.02.2020: 210 867 km / 19.02.2019: 209 136 km
18.02.2019: 209 129 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-4.4 m/km			
Disymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		9 %	
Force verticales :	608 daN		461 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	186 daN	217 daN	144 daN	121 daN
Déséquilibre (< 20%) :	15 %		16 %	
Forces de freinage (efficacité) :	186 daN	217 daN	144 daN	121 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 62 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.34% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.27% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.006				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-0.7 %		

Renault Kangoo















EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144090440

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26070798

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S007D088
(9) RAISON SOCIALE : CLASTRES CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES : 152 Rue Camille de Montgolfier
07100 BOULIEU LES ANNONAY
Tél : 04.75.67.56.71 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 007Z1008
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-643-MR(F)	03/03/2017	17/07/2006

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7BERHZB86289901	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MCT5303JT827	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133519

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD, ARG

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle : AR, D, G, C, ARD, ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0243

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

07.01.2025: 125 984 km / 22.12.2022: 115 514 km / 02.12.2020: 104 797 km
06.12.2018: 95 226 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+5.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	17 %		9 %	
Force verticales :	966 daN		589 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	328 daN	317 daN	161 daN	189 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		15 %	
Forces de freinage (efficacité) :	328 daN	317 daN	161 daN	189 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 16%) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.72m⁻¹) :	C1: 0.38	C2: 0.32		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.1 %	-1.8 %		

Citroën Jumpy